



SACHSEN-ANHALT

Ministerium für
Inneres und Sport

Ministerin

Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt
Postfach 3563 • 39010 Magdeburg

Präsident des Landtages
von Sachsen-Anhalt
Herrn Dr. Gunnar Schellenberger, MdL
Domplatz 6 - 9
39104 Magdeburg

**Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße B 180 Abschnitt zwischen der
Einmündung der Landesstraße L 199 (Stößen) und der Kreuzung
Görschen (III);
Kleine Anfrage des Abgeordneten Rüdiger Erben (SPD) – LT-Drs.
KA 8/1954 vom 2. Januar 2024**

26. Januar 2024

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung – erstellt
vom Ministerium für Inneres und Sport – auf die o. g. Kleine Anfrage mit der
Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Tamara Zieschang

Ministerin für Inneres und Sport

Anlage



679/2024

Halberstädter Str. 2/
am „Platz des 17. Juni“
39112 Magdeburg

Telefon (0391) 567-5500
Telefax (0391) 567-5510
min@mi.sachsen-anhalt.de
www.mi.sachsen-anhalt.de

Sachsen-Anhalt
#moderndenken

Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt
Deutsche Bundesbank
BIC MARKDEF1810
IBAN DE21 8100 0000 0081 0015 00

**Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen
Beantwortung**

Abgeordneter Rüdiger Erben (SPD)

**Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße B 180 Abschnitt zwischen der
Einmündung der Landesstraße L 199 (Stößen) und der Kreuzung Görschen (III)
Kleine Anfrage – KA 8/1954**

Vorbemerkung des Fragestellers:

Es wird Bezug genommen auf die Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße B 180 Abschnitt zwischen der Einmündung der Landesstraße L 199 (Stößen) und der Kreuzung Görschen“ vom 28.09.2023 (Drs. 8/3171) und „Verkehrssicherheit auf der Bundesstraße B 180 Abschnitt zwischen der Einmündung der Landesstraße L 199 (Stößen) und der Kreuzung Görschen“ (II) vom 07.11.2023 (Drs. 8/3325).

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport

Frage 1:

In der Antwort auf Frage 2 vom 07.11.2023 führt die Landesregierung u. a. aus, dass die „Verkehrssituation im betreffenden Bereich unter Berücksichtigung verkehrsrechtlicher und verkehrssicherheitsrelevanter Aspekte gemeinsam mit der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt und der Polizei zeitnah“ überprüft werde. Hat diese Überprüfung zwischenzeitlich stattgefunden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

Antwort auf Frage 1:

Am 24. Oktober 2023 fand zur Verkehrssituation auf der Bundesstraße 180 Abschnitt zwischen der Einmündung der Landesstraße 199 (Stößen) und der Kreuzung Görschen ein Vor-Ort-Termin der unteren Verkehrsbehörde des Burgenlandkreises unter Beteiligung der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, der Verbandsgemeinde

Wethautal, der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis und des Polizeireviers Burgenlandkreis statt.

Nach Auskunft des Ministeriums für Infrastruktur und Digitalisierung wurde der Fokus auf die Einmündungen der Landesstraße 199 bei Stößen, der Gemeindestraße Am Sportplatz bei Stößen und der K 2203 bei Mertendorf OT Görschen in die Bundesstraße 180 gelegt. Im Ergebnis wurde die Notwendigkeit eines regelmäßigen Freischnitts des Bewuchses im Einmündungsbereich der K 2203 durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt in Abstimmung mit der Verbandsgemeinde Wethautal zur Gewährleistung der erforderlichen Sichtbeziehungen erkannt.

Verkehrsregelnde Maßnahmen wurden allein im Bereich der Einmündung der Landesstraße 199 in die Bundesstraße 180 festgelegt. Hier hat die untere Verkehrsbehörde die Ergänzung eines Verkehrszeichens 301 Straßenverkehrsordnung (Vorfahrt) sowie das Entfernen zweier als nicht zwingend notwendig erachteter Verkehrszeichenkombinationen angeordnet. Für die kurzfristige Umsetzung der betreffenden Anordnung ist die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt zuständig.

Darüber hinaus wurde seitens der Polizei die Möglichkeit von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im betroffenen Bereich der Bundesstraße 180 geprüft. Demnach befindet sich dort bereits eine Messstelle, welche in unregelmäßigen Abständen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit bedient wird.